

## Toebehoren in optie

### Laadstroomtangen



### Verlies- & Laadstroomtangen




### Verliesstroomtangen



\*8141/8142/8143 en 8146/8147/8148 kunnen niet gebruikt worden voor vermogenmetingen.

### Krokodillenklemadapter

**7198**



### Draagtas met magneet

**9132**



### Voedingsadapter

**8312**



### Flickersensor

**8325F**



### 6310-3F Pack

Bestaat uit:  
 8129-03  
 6310 x 1  
 7141 (Spanningsmeetsnoeren)  
 7148 (USB kabel)  
 7170 (Netsnoer)  
 8307 (Compact Flashkaart 128MB)  
 8319 (CF kaartlezer)  
 9125 (Draagtas)  
 KEW PQA MASTER (PC software)  
 Ingangsklemmenbord (6 types)  
 Snelgids  
 Alkalinebatterij afm. AA (LR6) x 6  
 Kabelmarkeerder x 32



foto:6310-01