

02. Thermometers

Non-contactthermometers zijn de ideale diagnostische instrumenten voor onderhouds-professionals die op elke afstand over uiterst nauwkeurige temperatuurmetingen moeten kunnen beschikken. Infraroodthermometers meten oppervlaktetemperaturen voor het snel opsporen van smeerproblemen, overbelasting, kortsluiting en scheefgeplaatste en oververhitte apparatuur. Hierdoor worden de werk- en controletijd korter en de prestaties beter.



ST882 €€€

INFRAROOD THERMOMETER MET LASERWIJZER

- Compact met moderne behuizing
- Displayverlichting
- Data hold
- Automatische sluimermodus
- Instelbare meeteenheden (°C of °F)
- Richten met behulp van de laserstraal



ST882

Meetbereik	-50°C ~ 700°C -58°F ~ 932°F
Meetnauwkeurigheid	+/-2% van gemeten waarde
Responstijd	onder 1 sec.
Optische resolutie	8:1 verhouding afstand tot meetoppervlak
Emissiviteit	vast op 0,95
Afmetingen	160 x 82 x 42mm (L x B x D)
Gewicht	177g
Toebehoren	Batterijen 9V, draagtas